

(單位) 巡查修復6月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計					
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管 立桿	開關箱	燈具	架空線	電線裸露	路基掏空	認養牌過期	漏電	失明	開關扳動不順 或接點生鏽	其他	派工日期	4小時內 維修完成數	24小時內 維修完成數	超過24小時 內維修完成數	超過48小時 維修完成數
1	6/1 夜	南廊 490158、490159 大崎 491413	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V		6/1	V				6/2
2	6/2 日	隆本 491029 烏山頭 491467 官田 LED150	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V		6/2		V			6/3
3	6/5 特日	全區定期巡查	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																
4	6/7 日	南廊 492617	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V		6/7	V				6/7
5	6/8 夜	隆本 491007 烏山頭 492372	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V		6/8	V				6/9
6	6/9 日	南廊 492611- 492613	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工	V									燈桿遷移	6/9		V			6/9
總計																			

(單位) 巡查修復6月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計						
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 扳 動 不 順 或 接 點 生 鏽	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修	完 成 數 48 小 時 內 維 修	維 修 完 成 數 超 過 48 小 時	完 工 確 認 日 期
7	6/10 特夜	南廊 490158、490159	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V		迴路 故障	6/10	V				6/10
8	6/14 日	社子 LED070	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工											加裝 後遮 罩	6/14	V				6/14
9	6/15 日	烏山頭 492305 隆田 491732-491737、492668 東西庄 491539、491622 南廊 490074 官田 490282、490324、490156	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			6/15		V			6/16
10	6/17 夜	烏山頭 492376 二鎮 492886	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			6/17	V				6/17
11	6/19 日	渡拔 492741	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			6/19		V			6/20
12	6/20 夜	渡拔 490669 隆田 491887	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工									V			6/20	V				6/21
總計																				

(單位) 巡查修復6月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點	巡查結果	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計						
		(道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	開 關 扳 動 不 順 或 接 點 生 鏽	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修 至	完 成 數 48 小 時 內 維 修 至	維 修 完 成 數 超 過 48 小 時	完 工 確 認 日 期
13	6/21 日	二鎮 492930 烏山頭 492372	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工								V		加裝 前遮 罩	6/21		V				6/21
14	6/27 夜	二鎮 LED235、LED237 南廂 490159	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工								V			6/29		V				6/30
15	6/28 日	烏山頭 492372 渡拔 490695	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工								V		加裝 角度 管	6/28		V				6/29
16	6/30 特夜	全區定期巡查	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																	
17																				
18																				
總計																				

巡查人：

承辦：

課長/股長：