

(單位) 巡查修復7月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量											派工維修完成時間統計								
				燈管 立桿	開關箱	燈具	架空線	電線 裸露	路基 掏空	認養 牌過期	漏電	失明	或開 關接 點生 鏽	或開 關扳 動不 順	其他	派工 日期	完成 數 4 小時 內 維 修	完成 數 24 小時 內 維 修	完成 數 超 過 24 小時 內 維 修	完成 數 超 過 48 小時 內 維 修	完工 確 認 日 期		
1	6/31 日	官田 490361、490150、 490151 隆田 491715	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V					7/1	V			7/1
2	7/3 夜	二鎮公園 1 隆田 491713 渡頭 490387	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V					7/4	V			7/4
3	7/4 特日	全區定期巡查	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																				
4	7/4 夜	社子 490590 官田 491179、491323、4919 90 隆田 490709、490710	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工		V									V					7/5	V			7/5
5	7/5 日	烏山頭 490485-490488 隆田 490235 南廂 490956、490949、4912 37、492660、492663、 491245 二鎮 491124、491144 官田 490151 烏山頭 491444	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V					7/6	V			7/6
總計																							

巡查人：

承辦：

課長/股長：

(單位) 巡查修復7月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計									
				燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 扳 動 不 順 或 接 點 生 鏽	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修	完 成 數 48 小 時 內 維 修	維 修 完 成 數 超 過 48 小 時	完 工 確 認 日 期			
6	7/6 特夜	隆田 491800- 491805	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V		迴路 故障	7/7		V				7/7
7	7/9 日	南廊 492659 渡拔 492292	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V			7/10		V				7/10
8	7/11 日	南廊 490989 隆田 490721 二鎮 492136 渡拔 490383	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V			7/12		V				7/12
9	7/12 夜	隆田 491727- 491731	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V		迴路 故障	7/13		V				7/13
10	7/13 日	社子 490588	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工		V												7/14		V				7/14
11	7/16 夜	隆田運動公園	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V			7/17		V				7/17
總計																							

巡查人：

承辦：

課長/股長：

(單位) 巡查修復7月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計											
				燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 接 點 生 鏽 或 開 關 扳 動 不 順	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修	完 成 數 48 小 時 內 維 修	維 修 完 成 數 超 過 48 小 時	完 工 確 認 日 期					
12	7/18 日	社子 490583	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V			7/19		V				7/19	
13	7/21 夜	台一線 303K 處 490142 南廊 492666	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V			7/22		V				7/22	
14	7/23 日	隆本 491028- 491037 南廊 490118	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V			7/24		V				7/24	
15	7/24 夜	隆田 490287	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V			7/25		V				7/25	
16	7/25 日	二鎮公園 5 社子 492812 東西庄 491547、491536、491622 渡拔 490602 隆本 491066	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V			7/26		V				7/26	
17	7/26 日	渡拔 490536	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V			7/27		V				7/27	
總計																									

巡查人：

承辦：

課長/股長：

(單位) 巡查修復7月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計										
				燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 接 點 生 鏽 或 開 關 扳 動 不 順	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修	完 成 數 48 小 時 內 維 修	維 修 完 成 數 超 過 48 小 時	完 工 確 認 日 期				
18	7/27 日	隆田 491874	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V			7/28		V				7/28	
19	7/28 夜	隆本 491068	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V			7/29		V				7/29	
20	7/31 特夜	全區定期巡查	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																					
15																								
16																								
17																								
總計																								

巡查人：

承辦：

課長/股長：

第 4 頁，共 4 頁