

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年6月31日10時00分 ☒日間 ☐夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
1	燈編：官田 490361、490150、490151	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
1	燈編：隆田 491715	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月3日 18時00分 ☐日間 ☒夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
2	燈編：二鎮公園1	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
2	燈編：隆田 491713	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
2	燈編：渡頭 490387	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
2	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
2	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月4日 09時00分 ☒日間 ☐夜間 ☒特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
3	燈編：全區定期巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
3	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
3	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
3	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
3	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月4日 18時30分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
4	燈編：社子 490590	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
4	燈編：官田 491179、491323、491990	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
4	燈編：隆田 490709、490710	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月5日10時00分 ☒日間 ☐夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
5	燈編：烏山頭 490485-490488	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
5	燈編：隆田 490235	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
5	燈編：南廊 490956、490949、491237、492660、492663、491245	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
5	燈編：二鎮 491124、491144	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
5	燈編：官田 490151 烏山頭 491444	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月6日18時00分 ☐日間 ☒夜間 ☒特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
6	燈編：隆田 491800-491805	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 其他：迴路故障	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
6	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
6	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月9日9時30分 ☒日間 ☐夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
7	燈編：南廊 492659	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
7	燈編：渡拔 492292	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月11日 09時00分

☒日間 ☐夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
8	燈編：南廊 490989	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
8	燈編：隆田 490721	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
8	燈編：二鎮 492136	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
8	燈編：渡拔 490383	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月12日 18時30分

☐日間 ☒夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
9	燈編：隆田 491727-491731	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 其他：迴路故障	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月13日10時00分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
10	燈編：社子 490588	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
10	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
10	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
10	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月16日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項	地點	巡查項目	備註
---	----	------	----

次		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
11	燈編：隆田運動公園	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
11	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
11	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月18日 10時00分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

12	燈編：社子 490583	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
12	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
12	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月21日18時30分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

13	燈編：台一線 303K 處 490142	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
13	燈編：南廊 492666	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
13	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月23日8時30分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

14	燈編：隆本 491028-491037	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
14	燈編：南廊 490118	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
14	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月24日18時30分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

15	燈編：隆田 490287	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
15	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
15	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月25日9時00分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

16	燈編：二鎮公園 5	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
16	燈編：社子 492812	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
16	燈編：東西庄 491547、491536、491622	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
16	燈編：渡拔 490602	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
16	燈編：隆本 491066	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年7月26日9時00分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

17	燈編：渡拔 490536	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
17	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
17	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
17	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
17	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區

日期：112年7月27日9時30分

☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

18	燈編：隆田 491874	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
18	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
18	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
18	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
18	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區

日期：112年7月28日18時00分

☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

19	燈編：隆本 491068	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
19	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
19	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
19	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
19	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區

日期：112年7月31日18時00分

☐日間☒夜間☒特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

20	燈編：全區定期巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
20	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
20	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
20	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
20	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：