(單位) 巡查修復8月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	巡查結果 ☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	路燈需修復項目數量											派工維修完成時間統計																
				燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 接 點 生 鏽	開 關 扳 動 不 順	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修	完 成 數 超 過 24 小 時 內 維 修	完 成 數 超 過 48 小 時 內 維 修	維 修 完 成 數 超 過 48 小 時	完 工 確 認 日 期									
1	7/31 日	社子 490565-490570 二鎮公園 21 渡拔 492756 隆本 491750、491747	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工												V							8/1		V							8/1
2	8/1 夜	渡拔 491919、490414 官田 490109、490291、4919 83 隆本 491877、491064- 491067、490183 隆田 491887	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工		V											V							8/2		V						8/2
3	8/3 特日	全區定期巡查	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																												
4	8/4 夜	南廓 490910 二鎮公園 29、10 官田 492123、491961- 492279 二鎮 492157	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工		V											V							8/5		V						8/5
5	8/7 夜	隆田 490777、490778	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工													V							8/8		V						8/8
總計																															

巡查人：

承辦：

課長/股長：

(單位) 巡查修復8月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	巡查結果 ☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計										
				燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 扳 動 不 順 或 接 點 生 鏽	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修	完 成 數 48 小 時 內 維 修	維 修 完 成 數 超 過 48 小 時	完 工 確 認 日 期				
6	8/8 日	二鎮 492905、492906 官田 491305	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工											V		加 裝 前 遮 罩	8/9		V				8/9	
7	8/9 日	隆本 491041	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工											V			8/10		V				8/10	
8	8/11 夜	南廊 490092 東西庄 490820	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工		V									V		迴 路 查 修	8/12		V				8/12	
9	8/13 夜	大崎 491419	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工											V			8/14		V				8/14	
10	8/14 夜	渡拔 490604	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工											V			8/15		V				8/15	
11	8/16 日	官田 490154 南廊 490972、490946 烏山頭 492505	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工											V			8/17		V				8/17	
總計																								

巡查人：

承辦：

課長/股長：

(單位) 巡查修復8月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號或村里道路位置、路燈或電桿編號)	巡查結果 ☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計									
				燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 接 點 生 鏽 或 開 關 扳 動 不 順	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修	完 成 數 48 小 時 內 維 修	維 修 完 成 數 超 過 48 小 時	完 工 確 認 日 期			
12	8/17 夜	東西庄 490819	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工												V		8/18		V				8/18
13	8/22 夜	烏山頭 492465 社子 492266、492215 官田 491179、491180 隆本 491208 隆田 490760	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工												V	加裝 前遮 罩	8/23		V				8/23
14	8/23 特日	全區定期巡查	☒ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工																				
15	8/28 日	隆田 491893 二鎮 LED184	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工												V	自備 桿移 除	8/29		V				8/29
16	8/29 夜	南廊 492598	☐ 未發現需修繕設施 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工												V		8/30		V				8/30
總計																							

巡查人：

承辦：

課長/股長：