

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月2日18時00分 ☐日間 ☒夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
1	燈編： 渡拔 491914、 隆田 491773、 南廊 490939、490938	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
1	燈編： 東西庄 490826、 烏山頭 491405- 07、492015-17	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
1	燈編： 南廊 490937、490017	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
1	燈編：隆本 491226	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
1	燈編：官田 492114	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：宜田區 日期：112年10月5日9時00分 ☒日間 ☐夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
2	燈編：全區定期巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
2	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
2	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
2	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
2	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月8日19時00分 ☐日間 ☒夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
3	燈編：二鎮 492021-492027	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
3	燈編：隆田 491861	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
3	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
3	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
3	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月9日8時30分 ☒日間 ☐夜間 ☒特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
4	燈編：全區定期巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
4	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
4	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
4	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
4	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月11日18時00分 ☐日間 ☒夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
5	燈編： 烏山頭 492505	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
5	燈編：渡拔 490899	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
5	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
5	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
5	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月12日19時00分 ☐日間 ☒夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
6	燈編：大崎 491442	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
6	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
6	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
6	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
6	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月13日19時30分 ☐日間 ☒夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
7	燈編： 東西庄 490658	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
7	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
7	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
7	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
7	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月16日18時00分 ☐日間 ☒夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
8	燈編： 渡頭 490448、490383	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
8	燈編：隆本 490255-490247	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☒ 其他： 迴路查修	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
8	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
8	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月17日18時00分

☐日間 ☒夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
9	燈編：隆田 491884	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月18日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
10	燈編：隆田 491712	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
10	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
10	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
10	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
10	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月20日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項	地點	巡查項目	備註
---	----	------	----

次		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
11	燈編：渡拔 492291	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
11	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
11	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
11	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
11	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月21日9時00分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

12	燈編：全區定期巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
12	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
12	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
12	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
12	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月23日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

13	燈編：渡拔 490660	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
13	燈編： 烏山頭 492450、492478	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
13	燈編：南廊 492608	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
13	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
13	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112 年 10 月 26 日 9 時 30 分 ☒日間☐夜間☒特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

14	燈編：全區定期巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
14	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
14	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
14	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
14	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：112年10月30日9時30分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

15	燈編：全區定期巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
15	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
15	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
15	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
15	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：