

(單位) 巡查修復12月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量											派工維修完成時間統計													
				燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 接 點 生 鏽	開 關 扳 動 不 順	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修	完 成 數 超 過 24 小 時 內 維 修	完 成 數 超 過 48 小 時 內 維 修	完 工 確 認 日 期							
1	12/1 夜	官田 492858	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V						12/2					V		12/3
2	12/4 夜	二鎮公園 30、 烏山頭 492475	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V						12/5					V		12/6
3	12/5 特日	全區定期巡查	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																									
4	12/7 夜	渡拔 492707	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V						12/8					V		12/9
5	12/12 夜	南廂 490038、490039	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V						12/13					V		12/14
6	12/13 夜	南廂 490971、 隆本 490793、 社子 492164	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工												V					加裝 前遮 罩	12/14					V		12/15
總計																												

巡查人：

承辦：

課長/股長：

(單位) 巡查修復12月統計表

項次	巡查日期	巡查道路名稱起迄點 (道路名稱或區道編號 或村里道路位置、路燈 或電桿編號)	巡查結果 <input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工	路燈需修復項目數量										派工維修完成時間統計						
				燈管 立桿	開 關 箱	燈 具	架 空 線	電 線 裸 露	路 基 掏 空	認 養 牌 過 期	漏 電	失 明	或 開 關 扳 動 不 順 或 接 點 生 鏽	其 他	派 工 日 期	完 成 數 4 小 時 內 維 修	完 成 數 24 小 時 內 維 修	完 成 數 超 過 24 小 時 內 維 修	完 成 數 超 過 48 小 時 內 維 修	完 工 確 認 日 期
7	12/15 日	全區定期巡查	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																	
8	12/19 夜	鎮東路5支	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input checked="" type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工											V						
9	12/21 日	全區定期巡查	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																	
10	12/26 夜	二鎮 491113-491118	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V	本所年度經費已用罄，俟113年度1月才得以派工					
11	12/27 日	全區定期巡查	<input checked="" type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input type="checkbox"/> 列案派工																	
12	12/29 夜	隆本 491872-491878	<input type="checkbox"/> 未發現需修繕設施 <input type="checkbox"/> 現場改善 <input checked="" type="checkbox"/> 列案派工											V	本所年度經費已用罄，俟113年度1月才得以派工					
總計																				

巡查人：

承辦：

課長/股長：