

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年1月2日18時30分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
1	燈編：全區定期巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
1	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
1	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
1	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
1	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年1月4日10時00分 ☒日間 ☐夜間 ☒特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
2	燈編：全區定期巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
2	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
2	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
2	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
2	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年1月7日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
3	燈編：二鎮 492154	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
3	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
3	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
3	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
3	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年1月8日9時30分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
4	燈編：全區定期巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
4	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
4	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
4	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
4	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年1月9日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
5	燈編： 二鎮公園 17、26、28、33	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
5	燈編： 烏山頭 491457、491458	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
5	燈編： 東西庄 491670	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
5	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
5	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年1月11日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
6	燈編： 隆田 490247	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
6	燈編： 南廊 490122	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
6	燈編： 社子 492209	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
6	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
6	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年1月12日18時30分

☐日間 ☒夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
7	燈編： 二鎮公園 19、32、33	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
7	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
7	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
7	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
7	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年1月17日9時00分 ☒日間 ☐夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
8	燈編：社子 49-3	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☒ 其他： 加裝遮光罩	☐ 正常 ☒ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
8	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
8	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
8	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年1月17日 18時00分

☐日間 ☒夜間 ☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
9	燈編： 隆本 491739	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
9	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

附表一

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年1月19日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
10	燈編： 隆本 491098	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
10	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
10	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
10	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
10	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年1月22日10時00分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項	地點	巡查項目	備註
---	----	------	----

次		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	
11	燈編：全區定期巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生鏽 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
11	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生鏽 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
11	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生鏽 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
11	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生鏽 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
11	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生鏽 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年1月23日18時30分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

12	燈編： 隆田 490753	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
12	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
12	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
12	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
12	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年1月25日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

13	燈編： 東西庄 490823	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
13	燈編： 隆田火車站景觀燈	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
13	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
13	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
13	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年1月29日9時30分 ☒日間☐夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

14	燈編：全區定期巡查	☒ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☒ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☒ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
14	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
14	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
14	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
14	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：

臺南市政府路燈巡查表

行政區：官田區 日期：113年1月30日18時00分 ☐日間☒夜間☐特別巡查

項次	地點	巡查項目				備註
		燈桿（立管）	開關箱	燈具	其他	

15	燈編： 南廊 491296	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☒ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☒ 列案派工 ☐ 其他：
15	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
15	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
15	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：
15	燈編：	☐ 正常 ☐ 傾斜 ☐ 凹陷 ☐ 裂痕 ☐ 銹蝕 ☐ 缺孔蓋板	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 凹陷 ☐ 缺蓋	☐ 正常 ☐ 歪斜 ☐ 鬆脫 ☐ 破損	☐ 架空線 ☐ 電線裸露 ☐ 路基掏空 ☐ 認養牌過期 ☐ 漏電 ☐ 失明 ☐ 開關扳動不順或接點生銹 ☐ 其他：	☐ 正常 ☐ 現場改善 ☐ 列案派工 ☐ 其他：

巡查人員：

承辦：

課長：