

## 缺失改善表

工程名稱：下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程

<p>日期： 111年05月03日</p> <p>說明： 工區垃圾未清理</p> <p>位置： 風雨球場 (改善前)</p>	
<p>日期： 111年05月03日</p> <p>說明：</p> <p>位置： 風雨球場 (改善後)</p>	
<p>日期： 111年05月03日</p> <p>說明： 燈具改善完成</p> <p>位置： 風雨球場 (改善後)</p>	

## 缺失改善表

工程名稱：下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程

<p>日期： 111年05月03日</p> <p>說明： 土壤掏空處需回復</p> <p>位置： 風雨球場 (改善前)</p>	
<p>日期： 111年05月04日</p> <p>說明： 於鋼筋綁紮後立即 澆鑄RC回填</p> <p>位置： 風雨球場 (改善中)</p>	
<p>日期： 111年05月10日</p> <p>說明： 回填完成</p> <p>位置： 風雨球場 (改善後)</p>	